





SOUDAGE DES PATINS
AVEC LA PLAQUE INFERIEURE

COUPE A-A



COUPE B-B



COUPE C-C
ECH. : 1/5

Meuler les soudures des 4
morceaux soudes entre eux,
pour obtenir une surface plane.